

Messmittel		
Messgröße	Geräte-/Fühlerart	kalibrierter Bereich
Temperatur	Temperatureinstechfühler	-80 bis 400°C
	Flexibler Temperaturfühler	-80 bis 300°C
	Infrarotmessgerät	-20 bis 945 °C
	3 Temperaturdatenlogger	-18 bis 55 °C
	38 Temperaturdatenlogger	-35 bis 80 °C
Feuchtigkeit	Feuchtefühler	11,3 bis 75,0% r.F. bei 25°C
Temperatur- / Feuchte	80 x Temperatur- und Feuchtelogger	-18°C bis 55°C 11,3 bis 75,3% r.F.
Druck	Multifunktionskalibrator	-1000 bis 1000 Pa
		-1,0 bis + 6,0 bar
		800 bis 1200 mbar absolut
		0 bis + 600 bar
	Differenzdruckmessgerät	0 bis 10 hPa
Luftgeschwindigkeit	Hitzedrahtanemometer	0,1 bis 1 m/s
	Flügelradanemometer	2 bis 20 m/s
Drehzahl	Opt. Drehzahlmessgerät	1,2 bis 99960 U/min
Zeit	Stoppuhr	n.a.
Helligkeit	Beleuchtungsstärke-Messgerät	0 bis 4000 lx

Hilfsgeräte		
Beschreibung	Geräteart	einsetzbarer Bereich
Hilfsgeräte zur Erzeugung von Umgebungsbedingungen	Blockkalibrator (Temperatur)	50 bis 650°C
	Blockkalibrator (Temperatur)	-90 bis 125°C
	Huminator (Feuchtegenerator)	15 bis 40 °C 5 bis 95 %r.F.
	Klimaschrank	-40 bis 150 °C 30 bis 95 %r.F.